



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

2026 г.

ПАСПОРТ № 01

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг
для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, 1 185@edu54.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 4 этажа 25545 кв. м.
обследовано: 4 этажа, 25545 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Год постройки здания 2024 г., последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 г.
капитального: -
- 1.6. Наименование собственника объекта (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, 1 185@edu54.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг - подчеркнуть, другое)
- 2.2. Виды оказываемых на объекте услуг: образовательные услуги
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - подчеркнуть)
- 2.4. Объем предоставляемых услуг, всего (количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.) 1579
- 2.4.1 в том числе инвалидов 0
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая остановка к МАОУ Лицей № 185 ост. наземного транспорта ост. «Октябрьский рынок»; по маршрутам

- автобус № 6 «Александра Анипулова → Полевая»
- автобус № 39 «Тюленина → Микрорайон Чистая Слобода»
- автобус № 98 «Цветущая Плющиха → ж/м Ботанический»
- троллейбус № 7 «ж/м Станиславский → Новосибирский автовокзал-Главный»
- троллейбус № 10 «Александра Анипулова → Вокзал Новосибирск-Главный»

— маршрутка № 42 «Александра Аникутова → Планетарий»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки «Октябрьский рынок» транспорта : 600 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) до 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, светофор есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, высокие бордюры, местность не ровная

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ДУ»
4	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «Б»

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (О,К), ДЧ-И (С, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для: по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.

Объект временно не доступен для инвалидов по зрению

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зоны обслуживания	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, Инвестиции

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения средств

в рамках исполнения по отдельному плану учреждения по адаптации объекта (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта ДПП-В - доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией, с общественной организацией инвалидов имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Новосибирской области)

_____ для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Новосибирской области" (дата)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Ведомости инвентаризации доступности объектов социальной инфраструктуры МАОУ Лицей №185 от «04» 08 2026 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

202 6 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)

(наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование))

1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)

1.2. Полный почтовый адрес объекта 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, 1.185@edu54.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 4 этажа 25545 кв. м.

обследовано: 4 этажа, 25545 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4. Год постройки здания 2024 г., последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 г.

капитального: -

1.6. Форма собственности: автономное

**2. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению**

2.1. Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер, код ОКВЭД): 85.14 - Образование среднее общее

2.2. Наименование предоставляемой (-ных) услуги (услуг): образовательные услуги

2.3. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: _____

2.4. Форма оказания услуг (необходимое подчеркнуть): на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту (необходимое подчеркнуть): дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (необходимое подчеркнуть): по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор МАОУ Лицей №185, И.В. Онищенко

с одной стороны,

и Председатель общества инвалидов Е.Г. Колегов

(указывается должность и ФИО общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего по доверенности с указанием

номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к Акту).

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», (далее – Федеральный закон № 181_ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Показатели доступности (необходимые и достаточные)	Категории инвалидов («+» - соответствуют; «-» - не соответствуют)				
			К	О	С	Г	У
1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Отсутствует контрастная дорожка, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект	-	-	-	-	-
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности.	-	-	-	-	-
		Отсутствуют стоянки для автотранспортных средств инвалидов	-	-	-	-	-
		- поручни	+	+	+	+	+
		- пандусы	+	+	+	+	+
3.	Вход (входы) в здание	двери новые, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Дверные ручки соответствуют ГОСТу, Отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице	-	-	-	-	-
		- доступная входная группа	+	+	+	+	+
		- достаточная ширина дверных проемов	+	+	+	+	+
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».	-	-	-	-	-
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	поверхность пола не очень скользкая. Нет тактильного информирующего обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Ручки на дверях не соответствуют ГОСТу. Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Поручни двухсторонние непрерывные, имеет горизонтальное безопасное завершение. Отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице. Отсутствуют тактильные наклейки со шрифтом на перилах с номером этажа. Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля». В зрительном зале не выделены стационарные места предусмотрены места зрителей с инвалидностью	-	-	-	-	-
6.	Санитарно-гигиенические помещения						

		- наличие доступных кабин уборных в блоках общественных санузлов	+	+	+	+	+
		- наличие универсальной кабины уборной для МГН	+	+	+	+	+
7.	Система информации и связи (на всех зонах)		-	-	-	-	-
		- наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению	-	-	-	-	-
		- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля) и рельефно-графическим шрифтом.	-	-	-	-	-
		- наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	-	-	-	-	-
		- наличие оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением слуха	-	-	-	-	-
8	Система менеджмента в области обеспечения доступности услуг		-	-	-	-	-
		- Наличие работников, на которых возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им получить услуги, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций	+	+	+	+	+
		- предоставление услуг в дистанционном режиме, по месту жительства	+	+	+	+	+

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых на объекте: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185) (указывается полное наименование Объекта в соответствии с документами)

расположенного по адресу: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84 (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

и, учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным (указать нужное: не /частично/условно доступным)

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения:

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Содержание мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	Категория инвалидов (К,О,С,Г,У)	№ приказа или иного документа, дата
1	2	3	4	5
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	
2	Территория, прилегающая к	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	

	зданию (участок)			
3	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия	К,О,С,Г,У	

5. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименование мероприятий, необходимых для обеспечения доступности Объекта и услуг для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий):

Подпись
Руководитель объекта социальной инфраструктуры или доверенное лицо



И.В. Онищенко

(подпись)

Подпись
Руководитель общественного объединения инвалидов

Е.Г. Колегов
(подпись)



/ Е.Г. Колегов

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

«04» августа 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

г. Новосибирск

Наименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

«04» августа 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, l_185@edu54.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- обследовано: 4 этажа, 25545 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 2024 г, последнего капитального ремонта: не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: ежегодно
капитального: не запланировано

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, l_185@edu54.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Новосибирской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Новосибирская обл., 630007, г. Новосибирск, Центральный р-н, Красный пр-т, д. 18, кабинет 65., телефон: ((383) 238-73-20, e-mail: minobr@nso.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг - подчеркнуть, другое
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.
- 2.4. Виды услуг образовательные услуги
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая остановка к МАОУ Лицей № 185 ост. наземного транспорта ост. «Октябрьский рынок» по маршрутам

- автобус № 6 «Александра Аниупова → Полевая»
- автобус № 39 «Тюленина → Микрорайон Чистая Слобода»
- автобус № 98 «Цветущая Плющиха → ж/м Ботанический»
- троллейбус № 7 «ж/м Станиславский → Новосибирский автовокзал-Главный»
- троллейбус № 10 «Александра Аниупова → Вокзал Новосибирск-Главный»
- маршрутка № 42 «Александра Аниупова → Планетарий»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки «Октябрьский рынок» транспорта: 600 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) до 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, светофор есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, высокие бордюры, местность не ровная

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	Б
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	Б

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)
8.	Все зоны и участки <*>	ДУ - доступно условно (С) ДЧ-И - доступно частично избирательно (У К, О, Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект частично доступен для: по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.

Объект временно не доступен для инвалидов по зрению

- на территории, прилегающей к зданию (участка): Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности. Отсутствуют указатели для ориентированности на путях движения к входу на объект. Отсутствуют специально выделенные места автопарковки для МГН

- вход в здание: дверь новая, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Дверные ручки соответствуют ГОСТу. Отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице. В соответствии с требованием СП 59.13330.2020 отсутствует напольный тактильные покрытие перед входной дверью. Согласно пункту 6.5.9 СП 59.13330.2020 отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

- путь движения внутри здания: отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля». Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги.

- зона целевого назначения: поверхность пола не очень скользкая. Нет тактильного информирующего обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице. Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

- зоны санитарно-гигиенические помещения: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

- система информации на объекте: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ по мере выделения средств

в рамках исполнения по отдельному плану учреждения по адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта ДЧ-И (О, К, Г, У) - доступно частично избирательно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией, с общественной организацией инвалидов
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ОО «МОКРГН НОО ВОИ» Е.Г. Колегов

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Новосибирской области)

_____ для размещения в автоматизированной информационной
(дата)

системе «Доступная среда Новосибирской области»

Руководитель объекта: директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

(подпись)

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта: директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ведомость инвентаризации доступности
- План мероприятий по повышению доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

Председатель:

Онищенко И.В. /

(ФИО, должность)

(подпись)



Члены комиссии:

Тресков В.Р. завхоз /

(ФИО, должность)

(подпись)

Баровский С.Е. завхоз /

(ФИО, должность)

(подпись)

(подпись)

Представитель (представители) общественных объединений инвалидов

Председатель ОО «МОКРГН НОО ВОИ» Е.Г. Колегов /

(организаций инвалидов: председатель общества инвалидов)



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

«04» 08 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ

№ 1 от «04» 08 2026 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)

Наименование (вид) объекта

630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84, +7 (383) 266-29-00, l_185@edu54.ru

Адрес объекта, телефон, факс, e-mail администрации (управляющей организации)

Субъект собственности автономное

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 4 – этажное
отдельно стоящее здание, количество этажей; встроенное, пристроенное здание, какой этаж

Год постройки здания 2024 год последнего капитального ремонта -

Дата предстоящих ремонтных работ

Текущего ремонта 2025 г. Капитального ремонта -

Сфера деятельности на объекте: образование
Виды оказываемых на объекте услуг: предоставление образовательных услуг на уровне образования профессиональное среднее
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - подчеркнуть)

Объем представляемых услуг всего 1579
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

в том числе для инвалидов 0
указывается количество инвалидов

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для инвалидов по зрению (III – группа), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости.

Участие объекта в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Ближайшая остановка к МАОУ Лицей № 185 ост. наземного транспорта ост. «Октябрьский рынок» по маршрутам

- автобус № 6 «Александра Аниупова → Полевая»
- автобус № 39 «Тюленина → Микрорайон Чистая Слобода»
- автобус № 98 «Цветущая Плющиха → ж/м Ботанический»
- троллейбус № 7 «ж/м Станиславский → Новосибирский автовокзал-Главный»
- троллейбус № 10 «Александра Аниупова → Вокзал Новосибирск-Главный»
- маршрутка № 42 «Александра Аниупова → Планетарий»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 600 метров.

время движения (пешком) до 10 минут.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - да

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

Перепады высоты на пути: есть, высокие бордюры, местность не ровная, имеется лестница,

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет


1.

2.

3. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Территория – огорожена.	У Г С О К	Нет рекомендаций	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		фото 1.1  фото 1.2.	Отсутствует указатели, позволяющая слабовидящим инвалидам ориентироваться на пути движения к входу на объект	У Г С	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать указатели направляющую к входу на объект	организационные мероприятия

								
	фото 1.3.							
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Не выделены места для транспорта инвалидов: отсутствует обозначение знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД,	У Г С О К	Выделить на автостоянке, не далее 50 м от входа, 10% мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов и обозначить их знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД 	организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)	организационные мероприятия

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

4. Вход (входы) в здание
Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	 фото 2.1.	Кол-во ступеней: 2 шт. Высота ступеней: 0.15 см Ширина ступеней: 0.30 см. Отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице	С	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	 фото 2.2.	Соответствует требованиям СНиП 35-01-2001	К,О		организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Соответствует требованиям СНиП 35-01-2001	К,О	Нет рекомендаций	организационные мероприятия

2.4	Дверь (входная)	есть	-	 фото 2.4.	На двери имеется доводчик - согласно требованиям. Ширина первого дверного проема – 90 см. В соответствии с требованием СП 59.13330.2020 отсутствует напольный тактильные покрытие пред входной дверью Согласно пункту 6.5.9 СП 59.13330.2020 отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Отсутствует кнопка вызова персонала. Отсутствует яркая контрастная маркировка на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 50,1 м и шириной не менее 0,2 м на остекленные двери.	С	Согласно ГОСТ Р 52875—2018 разместить "Предупреждающий указатель "Внимание, прямо по ходу движения — дверь " Установить кнопку вызова персонала Согласно пункту 6.5.9 СП 59.13330.2020 установить информирующие тактильные таблички о «Режим работы» объекта назначения для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Нанести предупреждающее обозначение на остеклённую дверь	организационные работы
2.5	Тамбур	есть	-		На двери имеется доводчик - согласно требованиям. Ширина первого дверного проема – 0,9 – 1,2 м. имеется противоскользящее покрытие.	С	Нет рекомендаций	Организационные мероприятия

				 фото 2.7.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)	организационные мероприятия


5. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть	-	 фото 3.1  фото 3.2.	Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги	С	Установить дополнительные информационные указатели направления движения пути следования к месту получения услуги (тактильные),	организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице Отсутствуют тактильные	С	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой	текущий ремонт

				фото 3.3.  фото 3.4.	наклейки со шрифтом на перилах с номером этажа		и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).  Нанести рельефные обозначения этажей на перила, а также предупредительные полосы об окончании перил	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	фото 3.5.  фото 3.6. 	Отсутствует размер двери лифта Отсутствует тактильная пиктограмма этажа	С	Установить Тактильную пиктограмму на высоте 1,2–1,6 м от уровня пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущего указателя. п. 6.2.16, 6.5.9 СП 59.13330.2020 	-

3.5	Дверь	есть	 фото 3.7.  фото 3.8.  фото 3.9.	Ширина дверных проемов от 80 - 90 см. Отсутствуют тактильные предупредительные разметки перед дверью Согласно пункту 6.5.9 СП 59.13330.2020 отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Отсутствует яркая контрастная маркировка на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 50,1 м и шириной не менее 0,2 м на остекленные двери.	С	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильно – контрастные указатели направляющую полосу перед входной дверью. Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).  Нанести предупреждающее обозначение на остекленную дверь	организационные мероприятия
-----	-------	------	---	--	---	--	-----------------------------

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 фото 3.10.  фото 3.11.  фото 3.12.	Все	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020), «Комната (зона) безопасности» должна быть оборудована — Стульями или скамьи для отдыха — Инструкция по эвакуации — По возможности наличие кулера с водой.	организационные мероприятия
-----	---	------	--	-----	---	-----------------------------

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
---	--	---

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)	организационные мероприятия
--	-----------------------------	-----------------------------

6. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)

Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	 фото 4.1.	-	-	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия
4.2.	Зальная форма обслуживания	Есть	-	 фото 4.2.	-	-	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия

								
				фото 4.3.				
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	Есть	-		-	-	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)	организационные мероприятия
				фото 4.4.				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Зоны обслуживания	ДЧ-И (О, Г, У, К) ДУ (С)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

7. Санитарно-гигиенические помещения

Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Туалетная комната	есть		 фото 5.1.  фото 5.2.	Имеется индивидуальная туалетная комната для МГН.	всем	п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019: Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними.	организационные мероприятия

				 фото 5.3.  фото 5.4.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	организационные мероприятия

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступ

6. Система информации на объекте
Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии норматива доступности для инвалидов	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют информационные указатели к месту получения услуги	всем	Установить информационные указатели направления движения по пути, к месту получения услуги	организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	есть			-	всем	Нет рекомендаций	-
				фото 6.1.				
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных указателей	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед лестницами, препятствиями. При установке тактильных средств информации о предоставлении услуги учитывать высоту размещения, маркировку кабинетов со стороны дверной ручки, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно- бытовых помещений	организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации
--------------	------------------------	---------------------------

структурно-функциональной зоны	к пункту 3.4 Паспорта доступности ОСИ	(вид работы) ** к пункту 4.1 Паспорта доступности ОСИ
Система информации на объекте	ДУ	организационные мероприятия

Комментарий к заключениям по зонам:

Объект частично доступен для: по слуху (III -IV группы), инвалиды с легкой степенью умственной отсталости, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, не использующие для передвижения кресла-коляски, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующие для передвижения кресла-коляски.

Объект временно не доступен для инвалидов по зрению

- на территории, прилегающей к зданию (участка): Отсутствует перечень обслуживаемых инвалидов, знаки доступности. Отсутствуют указатели для ориентированности на путях движения к входу на объект. Отсутствуют специально выделенные места автопарковки для МГН

- вход в здание: дверь новая, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Дверные ручки соответствуют ГОСТу. Отсутствует напольный тактильный указатель «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице. В соответствии с требованием СП 59.13330.2020 отсутствует напольный тактильный покрытие перед входной дверью. Согласно пункту 6.5.9 СП 59.13330.2020 отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.

- путь движения внутри здания: отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля». Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги.

- зона целевого назначения: поверхность пола не очень скользкая. Нет тактильного информирующего обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги. Отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание лестница» (в виде контрастной рельефной полосы), предупреждающий инвалидов по зрению о препятствии – лестнице. Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

- зоны санитарно-гигиенические помещения: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

- система информации на объекте: Отсутствуют тактильные информационные таблички «Таблички Брайля».

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 28 шт.

Подпись

Руководитель объекта социальной
инфраструктуры или доверенное лицо



/ И.В. Онищенко

(подпись)

Подпись

Руководитель общественного
объединения инвалидов
или доверенное лицо



/ Е.Г. Колегов

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Лицей №185

И.В. Онищенко

2026 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ
УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Название объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 185» (МАОУ Лицей № 185)

Адрес объекта: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 84

№ п/п	Планируемые работы*	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Дата текущего контроля
		Объем, тыс.руб.	Источник			
1	2	3	4	5	6	7
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1	Вход (входы) на территорию					
	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать указатели направляющую к входу на объект				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
1.2	Пути движения					
1.2.1	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильно – контрастные указатели направляющую полосу к объекту				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
1.3	Автостоянка и парковка					
1.3.1	Выделить на автостоянке, не далее 50 м от входа, 10% мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов и обозначить их знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
2	Вход (входы) в здание					

2.1.	Лестница (наружная)					
2.1.1.	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	
2.2.	Входная площадка					
2.2.1	При условии доступности для инвалидов поместить знаки доступности для инвалидов				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
2.3.	Двери (входные)					
2.3.1	Перед входной дверью разместить информацию об объекте доступно для инвалидов, контрастно на фоне окружающего пространства, продублировать ее тактильно Согласно ГОСТ Р 52875—2018 разместить "Предупреждающий указатель "Внимание, прямо по ходу движения — дверь " Провести очистку входной площадки и лестницы от снега и наледи				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)					
3.1.1	Нанести предупреждающее обозначение на остеклённую дверь Установить дополнительные информационные указатели направления движения пути следования к месту получения услуги (тактильные)				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	
3.2	Лестница (внутри здания)					
3.2.1.	Рекомендуется выделить проступи краевых ступеней лестницы путем нанесения одной или нескольких противоскользящих				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	

	полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). Нанести рельефные обозначения этажей на перила, а также предупредительные полосы об окончании перил					
3.3.	Дверь (внутри здания)					
3.3.1.	Для безопасного движения инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильно – контрастные указатели направляющую полосу перед входной дверью. Установить у двери со стороны ручки информационную табличку о назначении помещения (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. (п. 6.5.1, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).  Установить дополнительные информационные указатели направления движения пути следования к месту получения услуги (тактильные), оборудовать во всю длину коридора				Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	

	поручни					
3.4.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)					
3.4.1	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
4.	Зоны обслуживания					

4.1.						
	Разработать регламент, обеспечивающий безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов № 123-ФЗ и № 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, (п.6.2.19, 4.4 СП 59.13330.2020)				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
5.	Санитарно-гигиенические помещения					
5.1.1	п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019: Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними.				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
6.	Система информации на объекте					
6.1.	Установить информационные указатели направления движения по пути, к месту получения услуги				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	
6.2.	Информирующие обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками				Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов	